



Ministerio de Educación
G. U. E. P. S.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA ISNUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ISNUL, SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0351-43	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2: sustitución de lámina por traquelada




Foto 3: Mejoramiento de Muro




Foto 4: Muro en mal estado



Foto 5: Sustitución de Puerta de madera por puerta de metal




Foto 6: Sustitución de Tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

