

David.



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA ISNUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ISNUL, SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0351-43	FECHA:	21/08/2024



Foto1: Sustitución de Láminas en proceso



Foto 2: Sustitución de Láminas




Foto 3: verificación de Muro perimetral



Foto 4: Muro perimetral en proceso




Foto 5: Instalación de puertas en proceso




Foto 6: Ubicación de depósito de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

