



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA ISNUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ISNUL, SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0351-43	FECHA:	27/08/2024



Foto 1: Sustrucción de Láminas instaladas




Foto 2: Sustrucción de Láminas



Foto 3: Muro Perimetral Construido



Foto 4: Muro Perimetral Detallado



Foto 5: Instalación de puertas




Foto 6: Depósito de Agua Instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*  
Firma y sello del Presidente de la QRP



*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

