



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-
VersiC

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0355.-43	FECHA:	13/06/2024




foto : 1 Cambio de lamina por lámina troquelada calibre 26 y estructura portante de madera por metal




Foto: 2 Cambio de lamina troquelada calibre 26 y estructura portante de madera por metal



Foto.3 Cambio de piso de concreto en las Aulas por deterioro del mismo



Foto: 4 Colocacion de Piso de Concreto en las Aulas



Foto : 5 Colocacion de piso concreto en el Corredor de las Aulas



Foto: 6 Colocacion de piso Concreto en el Corredor de las Aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

