



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0355-43	FECHA:	13 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Cambio de lámina



Foto 2: Cambio de lamina troquelada calibre 26 y estructura portante de madera por metal.



Foto 3: Cambio de piso de concreto en las aulas.




Foto 4: Cambio de piso de concreto en las aulas



Foto 5: Colocación de piso de concreto en el corredor de las aulas.



Foto 6: colocacion de piso concreto en el corredor de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.A.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

