






**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Dulce
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0357-43	FECHA:	31/05/2024






Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia:  Firma y Sello Director Centro Educativo Público: 



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input checked="" type="checkbox"/>	DURANTE	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Agua Dulce	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0357-43	FECHA:	31/05/2024	
 sustitución de pintura		 sustitución de pintura		
 sustitución de pintura				
Foto 5		Foto 6:		

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público