







**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0357-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA DULCE	
		FECHA:	19/08/2024	
 <p>Foto 1: INSTALACIÓN DE ENERGÍA</p>		 <p>Foto 2: COLOCACIÓN DE TAZAS</p>		
 <p>Foto 3: COLOCACIÓN DE LAVAMANOS</p>		 <p>Foto 4: TECHO</p>		
 <p>Foto 5: INSTALACIÓN PLANCHA</p>		 <p>Foto 6: PLANCHA</p>		

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--






**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
2014


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO: HUEHUETENANGO	MUNICIPIO: SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: ALDEA AGUA DULCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 13-06-0357-43	FECHA: 19/08/2024
	
Foto 7: PINTURA	Foto 8: PINTURA
	
Foto 9: PINTURA PUERTAS	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

