

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA			SAN PEDRO NECTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0357-43			ALDEA AGUA DULCE
				30/08/2024
 <p>Foto 1: INSTALACION ENERGIA</p>		 <p>Foto 2: COLOCACIÓN DE TAZAS</p>		
 <p>Foto 3: COLOCACIÓN DE LAVAMANOS</p>		 <p>Foto 4: TECHO</p>		
 <p>Foto 5: INSTALACION DE PLANCHA 1</p>		 <p>Foto 6: PLANCHA 2</p>		

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE	POSTERIOR <input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA DULCE	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0357-43	FECHA:	30/08/2024	
 <p align="center">Foto 1: PINTURA</p>		 <p align="center">Foto 2: PINTURA</p>		
 <p align="center">Foto 3: PINTURA PUERTAS</p>				
				

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

