

















SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE <input type="checkbox"/>	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista, aldea Michicoy	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0358-43	FECHA:	31/05/2024	
 <p>Foto 1: sustitución de plancha en cocina</p>		 <p>Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal</p>		
 <p>Foto 3: mantenimiento de Barandas</p>		 <p>Foto 4: Sustitución de cable electrico</p>		
 <p>Foto 5: sustitución de plafoneras y focos</p>		 <p>Foto 6: sustitución de concreto de patio</p>		
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>				
 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público		

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO <input type="checkbox"/>	DURANTE	POSTERIOR <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO: San Pedro Necta		
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: Caserío Buena Vista, aldea Michicoy		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0358-43	FECHA: 31/05/2024		
 <p>Foto 7: sustitución de pintura en muros exteriores e interiores</p>		 <p>Foto 8: sustitución en techo de cocina</p>		
 <p>Foto 9:</p>		 <p>Foto 10:</p>		
 <p>Foto 11:</p>		 <p>Foto 12:</p>		
Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.				
 <p>Firma y sello del Presidente de la OFE</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>		