

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA MICHICOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0358-43	FECHA:	16/08/2024



Foto 1: sustitución de plancha en cocina




Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 3: mantenimiento de Barandas



Foto 4: Sustitución de cable electrico



Foto 5: sustitución de plafoneras y focos



Foto 6: sustitución de concreto de patio






Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	<input type="checkbox"/>	DURANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	POSTERIOR	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA				
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA MICHICOY				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0358-43	FECHA:	16/08/2024				
 <p>Foto 7: sustitución de pintura en muros exteriores e interiores</p>		 <p>Foto 8: sustitución en techo de cocina</p>					
<p>Foto 9:</p>		<p>Foto 10:</p>					
<p>Foto 11:</p>		<p>Foto 12:</p>					
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>							
 Firma y sello del Presidente de la OPF				 Firma y Sello Director Centro Educativo Público			
							