



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:		MUNICIPIO: SAN PEDRO NECTA		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO BUENA VISTA, ALDEA MICHICOY		
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA: 30/08/2024		
		 <p align="center">Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal</p>		
		 <p align="center">Foto 4: Sustitución de cable eléctrico</p>		
		 <p align="center">Foto 6: sustitución de concreto de patio</p>		
<p>Foto 3: mantenimiento de Barandas</p> <p>Foto 5: sustitución de flafoneras y focos</p>				
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>				
 <p align="center">Firma y sello del Presidente de la O.P.F. de San Pedro Necta, Huehuetenango</p>		 <p align="center">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>		
				

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENA VISTA, ALDEA MICHICOY	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0358-43	FECHA:	30/08/2024	
 <p>Foto 7: sustitución de pintura en muros exteriores e interiores</p>		 <p>Foto 8: sustitución en techo de cocina</p>		
Foto 9:		Foto 10:		
Foto 11:		Foto 12:		
<p>Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.</p>				
 <p>Firma y sello del Presidente de la OPA</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>		