



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUACHIPILIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0359-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1. Sustitución de chapas




Foto 2. Pintado de muros interiores



Foto 3. Sustitución de accesorios de baño



Foto 4. Sustitución de tubo pvc línea principal de aguas negras



Foto 5. Sustitución de lámparas



Foto 6. Sustitución de Estufa Rural Completa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

