



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Canoguitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0361-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Cambio de techo de lámina por láminas troqueladas calibre 26



Foto 2: Reparación de sistema eléctrico




Foto 3: Mantenimiento a puertas de aulas




Foto 4: Cambio de inodoro



Foto 5: Cambio de chapas para puertas de aulas



Foto 6: Colocación de vidrios faltantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

