



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANOGUITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0361-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



Foto1: Cambio de techo de la escuela.



Foto 2: Instalacion de sistema electrico



Foto 3: mantenimiento a puertas de aulas



Foto 4: Cambio de inodoro



Foto 5: Cambio de chapas para puertas de aulas



Foto 6: colocación de vidrios faltantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Handwritten Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público