



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANOGUITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0361-43	FECHA:	22 DE AGOSTO DE 2024




Foto1: Cambio de techo de la escuela.




Foto 2: Instalacion de sistema electrico



Foto 3: mantenimiento a puertas de aulas




Foto 4: Cambio de inodoro



Foto 5: Cambio de chapas para puertas de aulas



Foto 6: colocación de vidrios faltantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

