



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0363-43	FECHA:	25/06/2024




FOTO.1 SUSTITUCION DE INODOROS



FOTO.2 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO.



Foto 3: Mejoramiento de pintura en muros



Foto 4: Mejoramiento de pintura en muros




Foto 5: Mejoramiento de pintura en muros



Foto. 6 Reconstruccion de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

