

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Coles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0365-43	FECHA:	01/09/2024



Foto 1: Sustrucción de puertas



Foto 2: Sustrucción de puertas



Foto 3: Sustrucción de puertas



Foto 4: Sustrucción de estructura de techo + lámina



Foto 5: Sustrucción de estructura de soporte de techo




Foto 6: Sustrucción de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Los Coles
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0365-43	FECHA:	01/09/2024



Foto 7: Sustitución de vidrios



Foto 8: Mejoramiento de pared

Empty space for additional information or notes.

Empty space for additional information or notes.

Empty space for additional information or notes.

Empty space for additional information or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

