

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Pedro Necta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Ocho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0366-43	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Cambio de pavimento.



Foto 2: Cambio de pavimento.



Foto 3: Remozamiento de circulación de la escuela.



Foto 4: Remozamiento de circulación.




Foto 5: Remozamiento de circulación.



Foto 6: Remozamiento de portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Eulalia Ruiz Garcia</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--