

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL NANZAL, ALDEA CHIMICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0368-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral 5 hiladas de blok, malla



Foto 2: sustitución de puertas de metal




Foto 3: Sustitución de chapas en puertas



Foto 4. Torta de cemento de 3 metros por 4



Foto 5: sustitución de pavimento en el corredor



Foto 6: Sustitución de portón

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Romelia del...*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

