



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIETE CERROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0369-43	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: lámina en malas condiciones



Foto 2: Sustitución de inodoros




FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE CHAPAS DE PUERTAS



No. 6 SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paul Lopez Jr

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SIETE CERROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0369-43	FECHA:	29/05/2024



FOTO 7: PINTURA EN MURO EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OBF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

