

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINACUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0375-43	FECHA:	12/06/2024




Foto 1: lámina en malas condiciones




Foto 2: sustitución de piso




Foto 3: sustitución de malla en mal estado




Foto 4: sustitución de puertas en mal estado





Foto 5: sustitución de portón en mal estado



Foto 6: sustitución de canales en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

