

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINACUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0375-43	FECHA:	22/07/2024




Foto1: 50% de láminas colocadas.



Foto 2: 50% de piso colocado.




Foto 3: 50% de malla instalada.



Foto 4: 50% de puertas colocadas.



Foto 5: 50% de colocación de portones



Foto 6: 50% de avance de bases para colocación de canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la Escuela</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---