

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHINACUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-0375-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 3: Malla renovada.



Foto 2: Piso restaurado.



Foto 3: Malla renovada.



Foto 4: Puertas cambiadas.







Foto 5: Portones nuevos



Foto 6: Canales y aguas pluviales en buen estado,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Institución Educativa		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---