

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1499-43	FECHA:	29/05/2024





Foto. 1 sustitucion de laminas en malas condiciones




Fotos. 2 Chapas por deterioro




Foto 3: sustitución de estructura de soporte



Fotos. 4 Sustitucion plafoneras por deterioro.



Fotos. 5 Sustitucion de ventanas por deterioro



Fotos 6 Sustitucion de barranda por deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arturo R.M.

Firma y sello del Presidente de la ODE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

