



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBAN SAN PEDRO NECTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1499-43	FECHA:	16 DE AGOSTO DE 2024



Foto1: Cambio de techado



Foto 2: Cambio de chapas




Foto 3: Colocación de estructura de soporte.



Foto 4: Cambio de plafonera y cableado



Foto 5: cambio de ventanas



Foto 6: Cambio de barranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Arturo R. M.*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

