



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBAN SAN PEDRO NECTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1499-43	FECHA:	21 DE AGOSTO DE 2024




Foto1: finalizacion del techado




Foto 2: Colocacion de Chapas



Foto 3: Estructura de soporte.



Foto 4: Colocacion de plafonera



Foto 5: Colocacion de ventanas



Foto 6: colocacion de barranda

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arturo R. M.

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

