



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INJERTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1554-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Cambio de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Cambio de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Cambia de estructura de metal de ventana




Foto 4: Cambio de vidrio




Foto 5: sustitución de canal de PVC




Foto 6: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo pvc 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHEUTENAGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INJERTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1554-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 7: Reparación de cuneta de concreto



Foto 8: Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 9: Sustitución de flipones



Foto 10: Sustitución de focos ahorradores




Foto 11: Reparación de cableado eléctrico



Foto 12: Sustitución de deposito de agua 1,700 lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.R.P. 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 