



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENAGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INJERTO, ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1554-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 1: Cambio de lámina por lámina troquelada aluzin calibre 26




Foto 2: Cambio de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Cambio de estructura de metal de ventana



Foto 4: Cambio de vidrio




Foto 5: Sustitución de canal de PVC



Foto 6: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, máximo número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OFE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INJERTO, ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1554-43	FECHA:	30/07/2024




Foto7: Reparación de cuneta de concreto




Foto 8: Reparación de plancha de concreto de patio




Foto 9: Sustitución de flípones



Foto 10: Sustitución de focos ahorradores




Foto 11: Reparación de cable eléctrico




Foto 12: Sustitución de deposito de agua 1,700 lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Escolar Público

