



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INJERTO, ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1554-43	FECHA:	23/08/2024




Foto1: Lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Estructura de metal de ventana



Foto 4: vidrios de ventas transparentes




Foto 5: Canal de PVC



Foto 6: Bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHEUTENAGO	MUNICIPIO:	SAN PEDRO NECTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL INJERTO, ALDEA CHEJOJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-06-1554-43	FECHA:	23/08/2024




Foto 7: Cuneta de concreto




Foto 8: Plancha de concreto de patio




Foto 9: flipones




Foto 10: Focos ahorradores



Foto 11: Cable eléctrico



Foto 12: Deposito de agua 1700lt.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y contabilizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

