



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Kajxik'oma	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Kajxik'oma, Jacaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0009-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024



Foto1: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios



Foto 2: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios




Foto 3: reparacion de cocina



Foto 4: reparacion de cocina




Foto 5: Sustrucción de chapas




Foto 6: reparacion de puertas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Kajjik'oma	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Kajjik'oma, Jacaltenango
ESTABLECIMIENTO:	13-07-0009-43	FECHA:	10 de septiembre de 2024



Foto 1: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 2: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 3: Reparación de planchas de concreto



Foto 4: Reparación de planchas de concreto




Foto 5: Sustitución de depósito de agua




Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

