

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Independencia, aldea Tziszaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0013-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto 1: Cambio de techo escuela




Foto 2: Cambio de techo escuela



foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 4: Sustitución de inodoro.


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

