



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN SAN FELIPE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN FELIPE, ALDEA SAN ANDRÉS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0014-43	FECHA:	29/04/2024




foto 1: cambio de techo de aulas



foto 2: cambio de techo de la oficina de la dirección




foto 3: cambio de techo de sanitarios



foto 4: cambio de techo de aulas



foto 5: cambio de techo de aulas




foto 6: cambio de techo de la oficina de la dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

