



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BUENA VISTA, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0015-43	FECHA:	17 de mayo de 2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de ventana por ventana metálica



Foto 3: Mejoramiento de pared de block para colocación de estructura de soporte y lamina



Foto 4: Sustitución de inodoros más accesorios en tanque




Foto 5: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26



Foto 6: Sustitución de depósito de almacenamiento de agua de 1,100 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el documento de hojas.

Firma y sello del Presidente de la **COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA**  
Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Buena Vista, Aldea San Marcos Huista, Jacaltenango, Huehuetenango

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
**DIRECCIÓN**  
E.O.R.M. Cantón Buena Vista, Aldea San Marcos Huista, Jacaltenango, Huehuetenango