



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN BUENA VISTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN BUENA VISTA, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0015-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustrucción de ventana por ventana metálica



Foto 3: Mejoramiento de pared de block para colocación de estructura de soporte y lamina



Foto 4: Sustrucción de inodoros más accesorios en tanque



Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada calibre 26




Foto 6: Sustrucción de depósito de almacenamiento de agua de 1,100 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Pública

