



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Regional	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Sebastian
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0410-43	FECHA:	1/03/2024




Foto 1 Láminas en malas condiciones




Foto. Puertas en malas condiciones




Foto 3 Vidrios en malas condiciones



Foto 4 Focos y plafoneras en malas condiciones





Foto. Pilas en malas condiciones



Foto. Pared en malas condiciones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---