



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                       |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                         | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN SEBASTIÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0410-43                         | FECHA:                         | 6/05/2024            |




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS POR LÁMINAS TROQUELADAS CALIBRE 26, CAPOTES Y TORTILLOS



Foto 2: LIJADO Y PINTADO DE PUERTAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE CABLES, PLAFONERAS Y FOCOS




Foto 5: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PILA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PARED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                       |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                         | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN SEBASTIÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0410-43                         | FECHA:                         | 6/05/2024            |



Foto1: MANTENIMIENTO DE CUNETETA DE CONCRETO



Foto 2: CAMBIO DE VÁLVULAS




Foto 3: PINTADO DE PUERTAS DEL ÁREA DE COMPUTACIÓN



Foto 4: MANTENIMIENTO DE DRENAJE



Foto 5: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BAÑOS




Foto 6: CAMBIO DE FILTROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C



Firma y Sello Director Centro Educativo P





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                       |                                |                      |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | HUEHUETENANGO                         | MUNICIPIO:                     | JACALTENANGO         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA REGIONAL | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SAN SEBASTIÁN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-07-0410-43                         | FECHA:                         | 6/05/2024            |



Foto 1: MANTENIMIENTO DE COSTAMERAS



Foto 2: SOLDADURA DE CANAL DE METAL Y CAÍDA DE AGUA

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro en las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

