

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM, EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0411-43	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto 1: Cubierta de lamina y estructura de techo



Foto 2: Cubierta de lamina y estructura de techo en la cocina




Foto 3: Reparación de piso de Torta en la cocina




Foto 4: Reparación de piso de torta en la cocina




Foto 5: Sustitución de malla por balcon de metal






Foto 6: Mejoramiento de Estufa Rural y sustitución de otros dos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y articularlas al número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Pú



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM, EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0411-43	FECHA:	29 de febrero de 2024




Foto: 7 Mantenimiento de puertas de baños




Foto: 8 Mantenimiento de puertas de metal




Foto 9. Sustitucion de puertas de baño por metal



Foto 10. Sustitucion de puertas por metal



Foto 11. Sustitucion de puertas por metal




Foto 12. Cambio de accesorios y tapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM, EL LLANO Y SAN BASILIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN BASILIO, JACALTENANGO, HUEHUETENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0411-43	FECHA:	29 de febrero de 2024




Foto 13. Mejoramiento de baños con azulejo, cambio de accesorios y sustitución de taza.



Foto 14. Mejoramiento de Balcones y cambio de vidrios




Foto 15. Mejoramiento de Balcones y cambio de vidrios



Foto 16. Pintura exterior




Foto 17 Pintura exterior



Foto 18. Mejoramiento de Mingitorio y reparaciín de pared.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Com. Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

