



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-12:
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xayomlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0412-43	FECHA:	12 de junio de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada calibre 26




Foto 2: Mejoramiento de pared




Foto 3: Mejoramiento de pared



Foto 4: Sustrucción de estructura de madera por estructura de metal y lamina troquelada calibre 26




Foto 5: Sustrucción de estructura de madera por estructura de metal




Foto 6: Sustrucción de lamina por lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público