



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xayomlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0412-43	FECHA:	16 de agosto de 2024




Foto 1: Levantamiento de pared



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por estructura de metal y lamina troquelada calibre 26



Foto 3: Sustitución de lamina troquelada calibre 26



Foto 4: Soldadura de estructura de metal




Foto 5: Sustitución de estructura de madera por estructura de metal



Foto 6: Sustitución de lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural

