



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xayomlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0412-43	FECHA:	02 de septiembre de 2024



Foto1: Sustitución de estructura de madera por estructura de metal y lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Mejoramiento de pared




Foto 3: Sustitución de lamina troquelada calibre 26



Foto 4: Sustitución de estructura de madera por estructura de metal y lamina troquelada calibre 26



Foto 5: Sustitución de lamina troquelada calibre 26



Foto 6: Sustitución de estructura de madera por estructura de metal y lamina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Padre de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público