



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Dr. Edmundo Quiñónez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0413-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto 1: estas dos aulas pertenecen al módulo I y se necesitan 60 láminas troqueladas calibre 26.



Foto 2: La puerta de la cocina que se necesita ser sustituida por una puerta de metal.



Foto 3: Puertas de los sanitarios que se quieren sustituir por 10 puertas de metal.




Foto 4: Mingitorios de cemento que se quiere sustituir por 3 de porcelana.



Foto 5: pared de los sanitarios que se quieren repellar, para lo cual se usará arena y cemento.



Foto 6: foto de las 3 aulas que pertenecen al módulo III los cuales se quieren sustituir por piso cerámico antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aiacey Camposeco R.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

