



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Dr. Edmundo Quiñónez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0413-43	FECHA:	15 de mayo de 2024




Foto 1: estas dos aulas pertenecen al módulo I y se ha avanzado en un 90% en su ejecución.



Foto 2: La puerta de la cocina que se empezó a sustituir por una puerta de metal.




Foto 3: Puertas de los sanitarios que ya se desinstalaron para colocar las nuevas de metal.



Foto 4: Repellando donde se colocará los nuevos mingitorios




Foto 5: Empezando a repellar la pared de los sanitarios.




Foto 6: avanzando con la colocación de piso cerámico en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aracely Campos R.

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

