



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Dr. Edmundo Quiñónez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Laguna
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0413-43	FECHA:	31 de mayo de 2024




Foto 1: Techo terminado de las dos aulas



Foto 2: Puerta instalada en la cocina



Foto 3: Puertas instaladas de los servicios sanitarios



Foto 4: Instalación de los mingitorios



Foto 5: pared repellado



Foto 6: piso de aulas terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

Aracely Campos R.

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

