

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ELMUL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0414-43	FECHA:	12/06/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 3: Mantenimiento a puertas (lijado y aplicación de pintura)




Foto 4: Mantenimiento a puertas (lijado y aplicación de pintura)




Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y un máximo de 10 hojas.

Maria Guadalupe...
Firma y sello del Presidente del COPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

