

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Jacaltenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Elmúl
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0414-43	FECHA:	22/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina




Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento a puertas (lijado y aplicación de pintura)



Foto 4: Mantenimiento a puertas (lijado y aplicación de pintura)



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anexarlas al registro en hojas.

Maria Susi Andres
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

