



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA SABANA, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0416-43	FECHA:	09 DE MAYO DE 2024




Foto 1: Se observa que las láminas y la estructura del techo del corredor, fueron quitadas y la nueva estructura ya está colocada.



Foto 2: Para una mejor observación, puede apreciarse la colocación de las láminas en el aula que da frente a la calle de la entrada principal de la escuela.




Foto 3: Se inicia la colocación del porcelanato en dos aulas, las cuales son trabajadas de forma simultánea para minimizar el tiempo.



Foto 4: Puede apreciarse que a la pila y la mesa de concreto de la cocina del establecimiento se le está colocando el azulejo respectivo.



Foto 5: Los muros exteriores de las aulas se están pintando en la parte superior, faltando el zócalo de las mismas.




Foto 6: La estructura de madera del techo de la Dirección del establecimiento ha sido removido y se inicia la colocación de la estructura portante de metal; así como la colocación del porcelanato en el

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se recomienda un máximo de 10 hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

