



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA SABANA, ALDEA SAN MARCOS HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0416-43	FECHA:	24 DE MAYO DE 2024



Foto1: El techo del corredor del aula ha sido sustituido completamente con la estructura portante de metal y las láminas nuevas.



Foto 2: Se observa que el las 2 láminas del aula han sido sustituidas eficientemente.




Foto 3: El piso de torta de cemento de las aulas ha sido sustituido por porcelanato de manera efectiva.




Foto 4: La pila y la mesa de concreto de la cocina del establecimiento han sido cubiertas de azulejo.




Foto 5: Los muros exteriores de las aulas se han pintado completamente, en la parte superior como en el zócalo; dando una mejor presentación al centro educativo.




Foto 6: La estructura de madera del techo de la Dirección del establecimiento ha sido sustituida completamente por estructura portante de metal, así como las láminas y el piso de torta de concreto se cambio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo

