



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CATARINA,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0417-43	FECHA:	25 DE MAYO DE 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CATARINA,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0417-43	FECHA:	25 DE MAYO DE 2024



Foto 7: Sustitucion de mingitorios



Foto 8: Repello en muros y mejoramiento de acceso a sanitarios



Foto 9: Reparacion de de piso de torta de concreto




Foto 10: Sustitucion de llave de chorro.




Foto 11: Compra de recipiente plastico tipo tinaco.





Foto 12: Repello en muro del perimetro de la cancha de basquet bol.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

