



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0418-43	FECHA:	13/05/2024




CUBIERTA DE LAMINA



CUBIERTA DE LAMINA



1.2 ESTRUCTURA DE TECHO



PUERTA DE METAL



REPARACION DE PISO



PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público




ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BUXUP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0418-43	FECHA:	13/05/2024



PINTURA



REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS



REPARACION DE AZULEJOS



REPARACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE



REPARTACION DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

