

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA MESTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MESTE, JACALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0419-43	FECHA:	20/09/2024



Foto1: Sustitución de ventana



Foto 2: Sustitución de ventana




Foto 3: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 4: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 5: Aplicación de pintura



Foto 6: aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Manuel parcal pruned
Firma y sello del Presidente de la OPF



Buñit
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	JACALTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, ALDEA MESTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MESTE, JACALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-07-0419-43	FECHA:	20/09/2024



Foto7: Estufa rural



Foto 8: estufa rural




Foto :




Foto :




Foto :




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------